

Información general

Información general

Título de la oferta

Lainsa, srl_EXT

Referencia del procedimiento

ACUARIONACIONAL-CCC-CP-2019-0006

Tipo

Oferta externa

Estado

Oferta calificada

Proveedor

Lainsa, SRL

Nº Documento: 130780651

Responsable

Sobres

Nombre del sobre	Forma de Presentación	Estado	Fecha y hora de entrega
Sobre 1 - Credenciales	Oferta física	Abierto	8 días de tiempo transcurrido (24/06/2019 10:00:00)UTC-04:00 Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Sobre 2 - Propuesta Económica	Oferta física	Abierto	8 días de tiempo transcurrido (24/06/2019 10:00:00)UTC-04:00 Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Artículos y Preguntas

1

Sobre 1 - Credenciales

1.1

Registro Mercantil

Esta pregunta requiere anexar documentos (Registro Mercantil)

El Proveedor debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Registro Mercantil'.

1.2

Registro Mercantil

Esta pregunta requiere anexar documentos (Registro Mercantil)

El Proveedor debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Registro Mercantil'.

1.3

Tienes experiencias en trabajo con Bombas marinas?

Si

No

2

Sobre 2 - Propuesta Económica

2.1

Lista de artículos

														Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
														1,222,900.00	0.00	220,122.00	0.00	1,450,000.00	1,443,022.00
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta		
1	26101507 - Motores de tur	2.6.5.6.01	Reparación Motor de Eje hueco de 75HP Mis observaciones: Motor de Eje Hueco de 75HP, para bomba sumergible de gua Mariana de 75HP, tipo Turbina de 8". (Ver Especificaciones Técnicas Adjunta).	1	UD	350,000	295,000	295,000.00		0.00		18	53,100.00		0.00	350,000.00	348,100.00		
	40151510 - Bombas de agua	2.6.5.2.01	Bomba de Agua Marina No.4 de 75HP Mis observaciones: Bomba de Agua Marina No.4 de 75HP, Tipo Turbina de 8", Trifásica de 75hp, 3 fase., de 96 a 100 pies Apstn., con Impulsores, Tipo Turbina en Acero Inoxidable 316. Ver especificaciones Técnicas Adjunta.	1	UD	1,100,000	927,900	927,900.00		0.00		18	167,022.00		0.00	1,100,000.00	1,094,922.00		

Anexos

Anexos								
#	Nombre del documento				Solicitud de confidencialidad		Confidencial	
5	Informe trabajo terminado Reparación Bomba de agua marina 1 de 60hp.pdf				Si, ¿acepto la solicitud?. <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Sobre 1 - Credenciales (PDF)				No		<input type="checkbox"/>	
	REGISTRO MERCANTIL LAINSA.pdf				Si, ¿acepto la solicitud?. <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No		<input checked="" type="checkbox"/>	
	REGISTRO MERCANTIL LAINSA.pdf				Si, ¿acepto la solicitud?. <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No		<input checked="" type="checkbox"/>	
	RPE LAINSA.pdf				No		<input type="checkbox"/>	
	CERTIFICAC DGII LAINSA.pdf				No		<input type="checkbox"/>	
	OFERTA TECNICA LAINSA BOMBA.pdf				No		<input type="checkbox"/>	
	Sobre 2 - Propuesta Económica (PDF)				No		<input type="checkbox"/>	
	OFERTA LAINSA REPARAC BOMBA.pdf				No		<input type="checkbox"/>	
	GARANTIA SERIEDAD LAINSA BOMBA.pdf				No		<input type="checkbox"/>	

Notas

Evaluación

Evaluación de ofertas

La configuración de evaluación no se definió para la solicitud. Con el fin de ser capaz de crear una única evaluación a esta oferta se debería haber definido antes de la publicación de la solicitud.